

Modulationsspannung




Bild 7 Modulationsspannungsbedarf des SMSF in V_{eff} und V_S oder V_-

Aussteuerung



Bild 6 Frequenzhub des SMSF in Abhängigkeit von der Aussteuerung des Stereo - Coders MSC




Bild 5 Ansicht von unten






Bild 4 Ansicht von oben


Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, Verbreitung, Weiterverwertung, Mitteilung an andere ist ohne schriftliche Genehmigung strafbar und schadenersatzpflichtig.



für 60 Ω



Ansicht „A“
ohne -15 gezeichnet



für 50 Ω

Projektion,
de E



Wartungs-Pause
Nr.



ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

Halbzeug, Werkstoff

Untolerierte Maße

Zeichn. Nr.

Maßstab

41410 - 1 Bl.2


1 CDE	Datum	Name	Änd. zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Datum	Name
gezeichnet	26.9.67	Pe-ko	a	—	26.6.69	Ka
bearbeitet						
geprüft						
normgepr.						

Ersatz f.
Zeichn.

Rahmen (Gr.)

Wartungs-Pause Nr.

tauchgelötet nach HVN 230



x KLL 30804 (7 Stück)

♣ Schlitzrichtung der Lötöse

hierzu 41410 - 5.8 St



ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

Halbzeug, Werkstoff

Untolerierte Maße

Zeichn. Nr.

Maßstab

1:1

41410 - 5.8

Ersatz f. Zeichn.

EKD	Tag	Name	Änd. zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name
gezeichnet	13.7.66	Wm	a	12851	10.5.67	Wk
bearbeitet			b	14868	10.10.69	Grb
geprüft						
normgepr.						

Platte (Gr.)


Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, Unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und Schadensersatzpflichtig.

Änd.-Pause Nr.

Änd.-Pause Nr.

tauchgelötet nach HVN 230

ZXS 20000 (2 Stück) GZT 20371 (2 Stück)



x KLL 30804 (9 Stück)

♦ Schlitzrichtung der Lötöse

hierzu 41410 - 5.9 St



ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

Halbzeug, Werkstoff

Untolerierte Maße

Zeichn. Nr.

Maßstab

1:1

41410 - 5.9

Ersatz f.
Zeichn.

EKD	Tag	Name	Änd. zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name
gezeichnet	14.7.66	Wm	a	12531	10.10.66	Schin.
bearbeitet						
geprüft						
normgepr.						


Platte (Gr.)

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und Schadensersatzpflichtig.

Stfält.-Pause Nr.

Itspause Nr.

tauchgelötet nach HVN 230



x KLL 30804 (4 Stück)

♣ Schlitzrichtung der Lötöse

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbeantragte Verbreitung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.


hierzu 41410 - 6.1.14 St

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Halbzeug, Werkstoff				Untolerierte Maße		Zeichn. Nr.	
						Maßstab		41410 - 6.1.14	
EKD		Tag	Name	Änd. zust.	Änd.-Mitlg. Nr.	Tag	Name	1:1	
gezeichnet		13.7.66	Wm	a	12851	10.5.67	Wk	Ersatz f. Zeichn.	
bearbeitet								Platte (Gr.)	
geprüft									
normgepr.									

fäll.-Pause Nr.

pause Nr.

tauchgelötet nach HVN 230



x KLL 30804 (4 Stück)

♣ Schlitzrichtung der Lötöse

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbeantragte Verbreitung, Mitteilung an andere ist strafbar und Schadensersatzpflichtig.


hierzu 41410 - 6.1.24 St

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Halbzeug, Werkstoff				Untolerierte Maße		Zeichn. Nr.	
		EKD		Tag	Name	Änd. zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name
gezeichnet		13.7.66	Wm	a	12 851	10.5.67	Wk	Maßstab	
bearbeitet								1:1	
geprüft								Ersatz f. Zeichn.	
normgepr.								Platte (Gr.)	

Änderungspause Nr.

Änderungspause Nr.

tauchgelötet nach HVN 230



FBU 03210
GZT 12378

4238-15.2
M 2x6 DIN 84-40
2 DIN 137
M 2 DIN 434-40

- ♦ KLL 30304 (2 Stück)
- ♦ x KLL 30804 (4 Stück)
- ♦ Schlitzrichtung der Lötöse
- GI 2 nach dem Tauchlöten gelötet nach HVM 230

hierzu 41410-6.1.27 St



ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

Halbzeug, Werkstoff

Untolerierte Maße

Zeichn. Nr.

Maßstab

1:1

41410-6.1.27

Ersatz f.
Zeichn.

EKD	Tag	Name	Änd. zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name
gezeichnet	14.7.66	Wm	a	12851	11.5.67	Fre
bearbeitet			b	14536	9.5.69	Schr
geprüft						
normgepr.						


Platte (Gr.)

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Stfältl.-Pause Nr.

Stpause Nr.

tauchgelötet nach HVN 230



x KLL 30804 (6 Stück)
 ♦ Schlitzrichtung der Lötösen

ZM3261 vor dem Tauchlöten nach Zeichnung
 -6.1.33 Bl.2 abgedeckt

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.


hierzu 41410-6.1.32 St

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Halbzeug, Werkstoff				Untolerierte Maße		Zeichn. Nr.	
		gezeichnet 14.7.66 Wm		Änd. zust. a 12851		Tag 14.4.67 Ln		41410-6.1.32	
bearbeitet		Änd. Mittgl. Nr.		Tag		Maßstab 1:1		Ersatz f. Zeichn.	
geprüft		Tag		Name		Platte (Gr.)			
normgepr.		Tag		Name					

vielfält.-Pause Nr.

beitspause Nr.

tauchgelötet nach HVN 230



-6.1.36

ZM3261 Ms
(2 Stück)

x KLL 30 804 (6 Stück)

◆ Schlitzrichtung der Lötösen

ZM 3261 vor dem Tauchlöten nach Zeichnung
-6.1.33 Bl. 2 abgedeckt

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

hierzu 41410-6.1.35 St

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Halbzeug, Werkstoff				Untolerierte Maße		Zeichn. Nr.	
						Maßstab 1:1		41410-6.1.35	
EKD	Tag	Name	Änd. zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Platte (Gr.)		
gezeichnet	14.7.66	Wm	a	12851	14.4.67	Ln			
bearbeitet									
geprüft									
normgepr.									

ifält.-Pause Nr.

ispause Nr.