

Montagewinkel (Gr.)

A

B


C

D

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Vervielfält.-Pause Nr.
Arbeitspause Nr.

-6.1.30 (L5)
ZM 4085C



-6.1.27


M 2,6 x 8 DIN 84-40
A 2,6 DIN 137
ZXD 11011/4
2 St.

RSS 215041 (RSA)

KI 96210 (4 St.)

RZS 240
RZS 200
M 2 x 6 DIN 84-40
A 2 DIN 137
M 2 DIN 934-40
2,2 DIN 125 St

(C16) CBR 1/2500/350
A 3 DIN 137
M 3 DIN 934-40




KI 96110

FBB 05200 (3 St.)
M 2 x 4 DIN 84-40
A 2 DIN 137
M 2 DIN 934-40
6 St.

-6.1.24
M 2,6 x 8 DIN 84-40
A 2,6 DIN 137
ZXD 11011/4
2 St.

CDV 306010 (C11)
M 3 x 8 DIN 84-40
A 3 DIN 137
M 3 DIN 934-40
3 St.
3,2 DIN 125 St



-6.1.21

RSA RSS 215041 *

*) Wartungsbeschreibung 41410-6.1.31
aufgeklebt
hierzu 41410-6.1.20 St

hierzu 41410-6.1.20 St

Halbzeug, Werkstoff

Zeichn.-Nr.

Unterteilte Maße

ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

Maßstab

41410-6.1.20

EKA

Tag

Name

And.-
zuef.

And.-Mitgl.
Nr.

Tag

Name

Maßstab

1:1

Erstellt für
Zeichnung

gezeichnet

26.1.66

Jia.

a

12851

13.4.67

Jia.

Maßstab

1:1

Erstellt für
Zeichnung

Montagewinkel (Gr.)

1:1

Montagewinkel (Gr.)







Bild 1 Blockschaltbild



C 37 u. C 38 nur bei
50 Ω - Ausführung
R 42 u. R 49 nur bei
60 Ω - Ausführung

Die Eintragung der elektrischen Werte
von Bauelementen ist unverbindlich.
Genauere Werte siehe Schaltteilliste.

